

Nejprodávanější náhradní díly pro notebooky

Ceník nejastěji objednávaných náhradních dílů pro notebooky

Pro dotazy týkající se předběžných cen oprav, nebo náhradních dílů

Vás prosíme kontaktování na info@mk-comp.cz

Popis dílu	Značka Notebooku	Cena bez DPH 19%
Displej 15,4" WXGA (širokoúhlý 1280x800 - lesklý/matný)	všechny značky	4 392 Kč
Displej 15" XGA(4:3) lesklý /matný	různé značky	3000 - 5200 Kč
Displeje ostatních velikostí	různé značky	dotaz
Klávesnice	ACER	1 080 Kč
	ASUS	1 260 Kč
	FUJITSU SIEMENS	1 740 Kč
	HP	1 320 Kč
	TOSHIBA	2 220 Kč
	IBM/LENOVO	1 800 Kč
Spodní díl šasi notebooku	ACER	1 188 Kč
	Ostatní značky	1 800 Kč
Horní díl šasi notebooku	ACER	1 140 Kč
	Ostatní značky	1 560 Kč
Vnější plast LCD notebooků	ACER	1 176 Kč
	Ostatní značky	1 680 Kč
Ventilátor chlazení	ACER	1 020 Kč
	ASUS	1 128 Kč
	FUJITSU SIEMENS	1 068 Kč
	Ostatní značky	1 200 Kč
Sada pantů k LCD	většina značek	1 020 Kč
Invertere výbojek LCD	většina značek	1 080 Kč
DVD-RW mechaniky	většina značek	2 304 Kč

Základní desky notebooků - V dotazu uveďte : značka NB, typ NB, seriál number NB.

Ceny desek se pohybují v rozsahu 5000,- - 25000,-

Pozor !!! Základní desky notebooků úspěšně OPRAVUJEME

Ceny oprav základních desek - obvykle v rozmezí od 2000,- do 5500,-

Ceny dílů jsou uváděny bez ceny práce za výměnu v našem servisu.

Při výměně uvedených dílů se cena práce našich techniků pohybuje v rozmezí 500kč - 1100,-Kč

Uváděné ceny jsou orientační a u jednotlivých modelů a verzí se mohou lišit (+/- 20%)

Omezení dodávek dílů pro notebooky HP, Sony (a některé další značky)

Společnost HP nedodává pro notebooky jednotlivé díly vrchní části notebooků, takže nelze samostatně dodat panty, plasty LCD, invertery, datové kabely mezi ZD a LCD. U Hp lze objednat pouze celý vrchní díl notebooku včetně LCD panelu za ceny pohybující se kolem 10000kč + DPH.

www.mk-comp.cz , info@mk-comp.cz, kontakt@mk-comp.cz, 728 312 687, 777 153 611